

Situația localităților de pe raza județului Vâlcea, afectate de situațiile de urgență produse în perioada 28 martie 2022 – 13 mai 2022, inventariate la nivelul Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Vâlcea

EVOLUȚIA FENOMENELOR HIDROMETEOROLOGICE

În județul Vâlcea în intervalul de 11.04.2022 – 13.05.2022 au fost perioade cu instabilitate atmosferică ce s-au manifestat prin precipitații moderate.

La posturile hidrometrice și pluvio-din zonă, s-au înregistrat următoarele cantități de precipitații în intervalul 11.04.2022 ora 06.00 – 13.05.2022 ora 06.00:

Postul pluviometric	Interval 11.04.2022– 13.05.2022 Unitate de măsură (l/mp)
CORNET	56,7
GREBLESTI	36,0
OB.LOTRULUI	91,1
VOINEASA	45,9
GURA LATORITEI	49,0
VALEA LUI STAN	70,3
MALAIA	59,7
BERISLAVESTI	50,6
OLANESTI BAI	79,9
RM.VALCEA	74,5
VALEA CHEII	58,0

6560 16.05.2022

St. Căciu
17.05.2022

Nr. crt.	Localitatea	Obiective de infrastructură/gospodării afectate	Valoare estimativă de reconstrucție/ refacere - mii lei -	Documente constatatoare	Cauzele afectării
1.	BERBEȘTI	- În satul Dămțeni, pe strada Drumul Cărbunelui, nr. 114, locuința domnului Lakotoș Ion a fost afectată, prezentând fisuri/crăpături în pereții și structura de rezistență, precum și în trotuarul de protecție al acesteia. Scara de acces în locuință a fost desprinsă de corpul construcției, tâmplăria (ferestrele și ușile) prezentând deformări, închizându-se cu dificultate. - Terenul din vecinătatea locuinței prezintă vâluriri, gardul împrejmuitoare fiind înclinat, evoluția fenomenului de instabilitate a terenului producând accentuarea degradării locuinței.	- în curs de evaluare	Notă de constatare comisie CJSU nr. 4646 din 13.04.2022	Precipitații, scurgeri de pe versanți
2.	DRĂGOEȘTI	În satul Drăgoești, cătun Boncani, pe drumul comunal DC 44, la podul din punctul Valea Negii, apele pârâului Geamăna au provocat distrugerea pragului de beton din aval producând adâncirea talvegului, fapt ce pune în pericol structura de rezistență, precum și siguranța în exploatare a acestuia.	- în curs de evaluare	Proces verbal comisie CJSU nr. 2024 din 12.04.2022	Precipitații, scurgeri de pe versanți

3.	FĂRTĂȚEȘTI	• În satul Măricești, pe drumul comunal DC 84, Giuleștii de Sus – Măricești, la km 2+100, debitul ridicat al torentului necadastrat Omorâcea a colmatat și a distrus structura de rezistență a podului din acest punct, precum și platforma drumului comunal pe o lungime de cca 40 m, punând în pericol circulația rutieră pe acest sector de drum. Acest drum comunal asigură accesul către cca 6 gospodării ale populației și la Parcul de extracție și exploatare hidrocarburi din zonă. - Totodată, datorită subdimensionării acestui pod în perioadele cu precipitații abundente zona din vecinătate se inundă.	- în curs de evaluare	Proces verbal comisie CJSU nr. 2480 din 03.05.2020	Precipitații, scurgeri de pe versanți
4.	HOREZU	• Platforma drumului DC 147A, Lunga spre Vârful lui Roman a fost afectată de instabilități ale terenului în două puncte, respectiv: - la KM 6+200, având o lățimea de cca 30 m, de-a lungul drumului și o lungime de peste 100 m pe versant, - la Km 6+400, având o lățimea de cca 30 m, de-a lungul drumului și o lungime de peste 200 m pe versant, punând în pericol platforma drumului și circulația rutieră. - Menționăm că instabilitățile produse au rupt și antrenat un parapete de pod transversal (de scurgere a apelor pluviale) din beton, deplasându-l pe o distanță de aproximativ 10 m.	- în curs de evaluare	Proces verbal comisie CJSU nr. 10288 din 11.05.2020	Precipitații, scurgeri de pe versanți

		Scurgerea apelor pluviale provenite de pe versanți au condus la afectarea platformei drumului comunal DC 147A, pe o lungime de cca 7000 m, creându-se făgașe proeminente care influențate de circulația intensă a mijloacelor de transport materiale pentru execuția lucrărilor la obiectivul "Reabilitarea și punerea în siguranță a DC 147A, afectate în urma calamităților din perioada 11-12 iunie 2021 în orașul Horezu, județul Vâlcea" au accentuat semnificativ suprastructura drumului. Datorită erodării bazei terasamentului drumului DC 147A de către apele pârâului din vecinătate, au fost deteriorați parapetii de protecție din beton pe o lungime de cca. 1,5 km, punând în pericol circulația rutiera în zonă.			
5.	LĂDEȘTI	• În satul Măldărești, apele pluviale provenite de pe versanți coroborat cu lipsa unui sistem de colectare și dirijare a acestora au afuiat platforma din balast a străzii Sondei pe o lungime de cca 1000 m. • În satul Păsculești, apele pluviale provenite de pe versanți coroborat cu lipsa unui sistem de colectare și dirijare a acestora au afuiat platforma din balast a drumului comunal DC 90, pe o lungime de cca 850 m, precum și podețul din punctul Popoci, executat din lemn.	- în curs de evaluare	Proces verbal comisie CJSU nr. 1469 din 03.05.2020	Precipitații, scurgeri de pe versanți

		● In satul Olteanca, apele pluviale provenite de pe versanți coroborat cu lipsa unui sistem de colectare și dirijare a acestora au afuiat platforma din balast a străzii Untăreștilor pe o lungime de cca 950 m.			
6.	MITROFANI	● In satul Racu, pe drumul comunal DC 98, în punctul <i>Negrita</i>, pe o lungime de cca 50 m a fost afectată platforma drumului. Acest sector de drum prezintă denivelări, văluriri și diferențe de nivel, punând în pericol circulația rutieră. ● In satul Racu, pe drumul comunal DC 98, în punctul <i>Oncescu</i>, pe o lungime de cca 20 m a fost afectată platforma drumului. Acest sector de drum prezintă denivelări, văluriri și diferențe de nivel, punând în pericol circulația rutieră. ● In satul Racu, pe drumul comunal DC 98, în punctul <i>Podul Racului</i>, pe o lungime de cca 30 m a fost afectată platforma drumului. Acest sector de drum prezintă denivelări, văluriri și diferențe de nivel, punând în pericol circulația rutieră. Această instabilitate a terenului se află pe partea dreaptă a pârâului Verdea, iar accentuarea acesteia poate produce blocarea acestui	- în curs de evaluare	Proces verbal comisie CJSU nr. 1220 din 14.04.2022	Precipitații, scurgeri de pe versanți

		curs de apă.			
7.	NICOLAE BĂLCESCU	• În satul Valea Viei, apele pluviale provenite de pe versanți coroborat cu lipsa unui sistem de colectare și dirijare a apelor pluviale au afuiat platforma din balast a drumului comunal DC 32, Cremenari – Valea Viei, pe o lungime de cca 2000 m. • În satele Schitu și Popești, apele pluviale provenite de pe versanți coroborat cu lipsa unui sistem de colectare și dirijare a apelor pluviale au afuiat platforma din balast a drumului comunal DC 34B pe o lungime de cca 1000 m. • În satul Tufani, apele pluviale provenite de pe versanți coroborat cu lipsa unui sistem de colectare și dirijare a apelor pluviale au afuiat platforma din balast a drumului de interes local Valea Mare pe o lungime de cca 1500 m. • În satul Mângureni, în punctul La Râpă apele pluviale provenite de pe versanți a afectat platforma drumului de interes local Mângureni Deal executat din balast pe o lungime de cca 600 m.	- în curs de evaluare	Proces verbal comisie CJSU nr. 4677 din 12.04.2022	Precipitații, scurgeri de pe versanți
8.	PESCEANA	• În satul Negraia punctul „La Niculescu Paulina” torentul din vecinătatea acestei gospodării a afectat podețul ce asigura accesul la cele două proprietăți (Niculescu	- în curs de evaluare	Proces verbal comisie CJSU nr. 1324 din 03.05.2022	Precipitații, scurgeri de pe versanți

		si Codoi). • În satul Negraia punctul „La Gorjanul” pârâul Negraia a erodat malul stâng, fapt ce pune în pericol platforma asfaltata a drumului DC 96. • În satul Lupoia punctul „La Vilau Ilie” debitul pârâului Lupoia a distrus pragul de fund aflat amonte de podețul din acest punct, fapt ce pune în pericol accesul la cele doua familii (Vilău si Matei). • În satul Lupoia punctul „La Mătulescu Elena” debitul pârâului Lupoia a afectat podețul ce asigura accesul la cele doua familii (Vilău si Matei). • În satul Roești, în punctul „Dina Ion”, debitul paraului Pesceana a afectat puntea pietonala care asigura accesul spre proprietatea acestuia.			
9.	RÂMNICU VÂLCEA	• Incendiu la blocul C 32, scările E și F, Aleea Panseluțelor din municipiul Râmnicu Vâlcea a afectat 11 apartamente (6 apartamente de pe scara F și 5 apartamente de pe scara E) aflate la mansarda blocului C32 (autorizație de construire nr. 323/11788/04.03.2008). În acest incendiu au fost afectate:	- în curs de evaluare	Notă de constatare comisie CJSU nr. 19578 din 29.04.2022	Incendiu

		- șarpanta din lemn; - învelitoarea blocului (parțial); - parțial pereții exteriori de pe laturile de E și V ale mansardei, aferenți a trei apartamente (ap. nr. 24, ap. nr. 25, ap. nr. 26); - finisajele interioare ale apartamentelor de la mansardă, precum și cele de la nivelurile inferioare ale blocului, prin infiltrațiile apelor provenite din precipitațiile ulterioare incendiului, respectiv prin cantitatea de apă folosită pentru localizarea și stingerea incendiului; - planșeul din lemn, vată minerală și rigips, peste mansardă, în procent de circa 75%; - tâmplăria apartamentelor de la mansardă (uși, ferestre); - bunuri materiale (mobilier, aparatură de uz casnic, alte bunuri) existente în cele 9 apartamente amenajate/locuite, alte două fiind nefinisate și nelocuite; - instalațiile electrice ale apartamentelor de la mansardă au fost compromise în incendiu și nu mai pot fi utilizate în condiții de siguranță.			
10.	VAIDEENI	• În satul Vaideeni apele pluviale provenite de pe versanți au afectat platformele drumurilor de interes local și rigolele adiacente acestora, după cum urmează: - Vârtop - Băluțarilor pe o lungime de circa 300 m; - Vaideeni (Invârtita Dorului-Crucea de	- în curs de evaluare	Proces verbal comisie CJSU nr. 5562 din 13.04.2022; Proces verbal comisie CJSU nr. 6605 din	Precipitații, scurgeri de pe versanți

	Piatra) - Dunga Urșanilor —Vârful lui Roman pe o lungime de cca 4000 m; - drumul agricol Mârșologul pe o lungime de cca 600 m, colmatarea podețului tubular ca urmare a viiturii aduse de către torenți poate pune în pericol gospodăriile din vecinătate; - drumul agricol Dunga Recii ce face legătura între DJ 665 și DC 137 pe o lungime de cca 2000 m; - drumul agricol Loturile lui Cosmulete pe o lungime de cca 300 m; - drumul agricol Brădățele pe o lungime de cca 1000 m; - drumul agricol Priporu Roșu pe o lungime de cca 250 m; - drumul vicinal Popești pe o lungime de cca 800 m; - rigolele și șanțurile drumului vicinal Padeș pe o lungime de cca 1500 m punând în pericol platforma drumului; - rigolele și șanțurile drumului vicinal Popești pe o lungime de cca 100 m punând în pericol platforma drumului; - rigolele și șanțurile drumului vicinal Lazuri pe o lungime de cca 1000 m punând în pericol platforma drumului; - la podul peste Luncavăț, având poziția 35 din domeniul public, în amonte și în aval de acesta s-a produs erodarea malurilor, adâncirea talvegului, punând în pericol structura de rezistență a acestuia; - la podețul din punctul <i>La Apostoloiu</i> de		11.05.2022.	
--	---	--	-------------	--

	pe drumul vicinal Atârnați, având poziția nr. 39 în inventarul domeniului public, în amonte și în aval de acesta s-a produs erodarea malurilor, adâncirea talvegului punând în pericol structura acestuia; - la podețul din punctul <i>La Vișoiu</i> de pe drumul vicinal Atârnați, având poziția nr. 38 în inventarul domeniului public, în amonte și în aval de acesta s-a produs erodarea malurilor, adâncirea talvegului punând în pericol; - la podețul din punctul <i>La Irimescu Ion-Toma</i>, având poziția nr. 47 în inventarul domeniului public, în amonte și în aval de acesta s-a produs erodarea malurilor și a afectat secțiunea de scurgere a acestuia; - la podețul din punctul <i>La Băncioi</i>, având poziția nr. 68 în inventarul domeniului public, în amonte și în aval de acesta s-a produs erodarea malurilor, punând în pericol structura acestuia; - podețul din punctul <i>La Căndea</i>, de pe strada Popești, s-a colmatat producând inundarea terenului din vecinătate și punând în pericol platforma drumului. ● În satul Izvoru Rece au fost afectate platformele drumurilor de interes local și rigolele adiacente, după cum urmează: - drumul vicinal Râpă Recea pe o lungime de cca 1000 m; - drumul vicinal Romceștilor pe o lungime de			
--	--	--	--	--

	cca 500 m; - drumul vicinal Marin Olaru pe o lungime de cca 1000 m; - drumul vicinal Tutarube pe o lungime de cca 500 m; - drumul forestier Recea pe o lungime de cca 2500 m; - drumul vicinal Biserică - Bazinele de Apă pe o lungime de cca 900 m; - podețul din punctul <i>La Drăcea</i>, de pe strada Bădulești, având poziția 70 în inventarul domeniului public, s-a colmatat producând inundarea terenului din vecinătate și punând în pericol platforma drumului. De asemenea, în amonte și aval de drumul județean DJ 665 au fost erodate malurile torenților Staule 1, 2 și 3 punând în pericol gospodăriile din vecinătate. • În satul Cornet, în punctul <i>La Predan</i> pe drumul agricol Tutarube-Valea Radului din cauza instabilității terenului a fost afectată platforma drumului pe o lungime de cca 10-15 m. • În satul Marița au fost afectate platformele drumurile de interes local, după cum urmează: - drumul vicinal Apa Marița 1 pe o lungime de cca 200 m; - drumul vicinal Apa Marița 2 pe o lungime			
--	---	--	--	--

	de cca 500 m; - drumul vicinal Bisericii pe o lungime de cca 800 m; - drumul forestier Marița pe o lungime de cca 1500 m. În punctul <i>La Pârvulescu</i>, la podețul peste pârâul Marița, în amonte și aval s-a produs erodarea malurilor, adâncirea talvegului, punând în pericol structura de rezistență a acestuia. • În satul Cerna au fost afectate platformele drumurilor de interes local: - drumul agricol Secătura pe o lungime de cca 500 m; - drumul vicinal Guriloaie pe o lungime de cca 800 m. • Platforma drumului județean DJ 655 Vaideeni – Polovragi, a fost afectată pe sectorul <i>Angelescu – Dumitrescu</i>, pe o lungime de cca 500-600 m.			
--	---	--	--	--

CONCLUZII ȘI APRECIERI

- Îndepărtarea vegetației și decolmatarea șanțurilor și rigolelor stradale, pentru asigurarea secțiunilor de scurgere a apelor mari;
- Este necesar a se verifica în permanență existența depozitelor de deșeuri și de material lemnos pe formațiunile torențiale din apropierea zonelor locuite, pe malurile și în albiile cursurilor de apă, precum și în secțiunile de scurgere a podurilor și podețelor, cât și salubritatea permanentă a acestor zone;

- Refacerea și aducerea la starea inițială a zonelor afectate, cât și monitorizarea de către fiecare U.A.T. răspunzător, cu luarea măsurilor de protecție a gospodăriilor populației și a bunurilor deținute de aceasta, dacă situația o impune;
- Efectuarea expertizelor tehnice în vederea stabilirii soluțiilor pentru punerea în siguranță a zonelor afectate.