

sf L. Foto
02.06.2022

PRIMĂRIA ORĂSULUI HOREZU
ORAȘUL HOREZU - STAȚIUNE TURISTICĂ
 Str. 1 Decembrie, nr. 7, Jud. Valcea - 245800
 E-mail: primaria@orasul-horezu.ro Web: www.orasul-horezu.ro
 Tel: 0250/860190 Fax: 0250/860481

COMITETUL LOCAL PENTRU SITUAȚII
 DE URGENȚĂ HOREZU
 Nr.11776/ 31.05.2022

**INSTITUȚIA PREFECTULUI
 JUDEȚUL VALCEA
 REGISTRATURA**
 NR. 7266 din 31.05.2022

- Către,
- Centrul operativ pentru situații de urgență
Sistemul de Gospodărire a Apelor Valcea
 - Centrul Operational Județean
Inspectoratul pentru Situații de Urgență Județean
 - Institutia Prefectului Județului Valcea

RAPORT OPERATIV NR 2/11776/31.05.2022
PRIVIND EFECTELE FENOMENELOR HIDROMETEOROLOGICE
PERICULOASE
PRODUSE ÎN ZILELE DE 29.05.2022 - 30.05.2022

1. SITUAȚIA HIDROMETEOROLOGICĂ

(modul în care s-a produs fenomenul hidrometeorologic periculos)

Urmare a precipitațiilor abundente căzute din ultima perioadă de timp precum și a scurgerilor de pe versanți, incapacitate de preluare a debitelor de apă.

1. SITUAȚIA PAGUBELOR PRODUSE (estimativ-fizic):

Nr. crt.	Bazin hidrografic, orașul, comuna/ localități aparț.	Curs de apă pe fiecare comună și localitate	Pagube estimate				Cauzele afectării pe fiecare localitate în parte
			Denumire	U. M.	Fizic	Valoric (mil lei)	
0	1	2	3	4	5	6	7
1	Horezu		Străzi: 9 Mai, Parcului, 1907, Mocăniței, Ulmului	km	1,200 0,200 0,300 0,880 0,730	150 160 100 100 100	Precipitații abundente, spălare și antrenare balast și macadam
			Subtotal străzi	km	3,310	610	
2	Sat Râmnești		Străzi: Bisericii, Grecilor, Măguri	km	0,150 0,200 0,700	20 30 150	Precipitații abundente, spălare și antrenare balast și macadam
			Subtotal străzi	km	1,050	200	
3	Sat Romanii de Sus		Străzi: Cârjeu, Fagului, Stejarului	km	0,800 1,100 0,800	140 230 180	Precipitații abundente, spălare și antrenare balast și macadam
			Subtotal străzi	km	2,700	550	

SERVICIUL MONITORIZARE SERVICII DECONCENTRATE
 D-nei/D-lui Laurențiu Popa șef serviciu
 Verificare, clarificare și măsurări. Termen
 Data 31. MAI. 2022, Semnătura [Signature]

4	Satul Romanii de Jos		Strazi: Ocolul Silvic	km	0,300	40	Precipitatii abundente, spalare si antrenare balast si macadam
			<i>Subtotal strazi</i>	<i>km</i>	<i>0,300</i>	<i>40</i>	
5	Satul Urşani		Strazi: Ariceşti, Valea Ursului	km	0,950 1,800	400 500	Precipitatii abundente, spalare si antrenare balast si macadam
			<i>Subtotal strazi</i>	<i>km</i>	<i>2,750</i>	<i>900</i>	
6	Satul Tănăseşti		Strazi: Culmea Dealului, Plaiului, Intrarea Dufulescu	km	0,950 0,850 0,200	170 160 30	Precipitatii abundente, spalare si antrenare balast si macadam
			<i>Subtotal strazi</i>	<i>km</i>	<i>2,000</i>	<i>360</i>	
Total general strazi				km	12,110	2660	
3	Satul Romanii de Sus		Drum comunal DC 147A Lunga – Varful lui Roman	km	11,000	1100	Precipitatii abundente, spalare si antrenare balast si macadam
			<i>Subtotal</i>	<i>km</i>	<i>11,000</i>	<i>1100</i>	
Total general drumuri comunale				km	23,110	3760	

Preşedinte CLSU Horezu

Primar, I.A. 2
Sădărescu Nicolae



Nr. 11774 din 31.05.2022

Proces verbal
de constatare
încheiat azi 31.05.2022



Ca urmare a fenomenelor hidrometeorologice periculoase ce au avut loc în zilele de 29.05.2022 și 30.05.2022, în baza atenționării meteorologice emise de către Administrația de Meteorologie, COD PORTOCALIU, înregistrat la primăria Horezu cu nr. 11663/30.05.2022 și a sesizărilor telefonice a cetățenilor, cu ocazia deplasării în teren pe întreg arealul localității Horezu, a unei comisii din cadrul Primăriei, pentru a constata, evalua și monitoriza pagubele produse, urmare a cantității mari de precipitații cazute într-un interval scurt de timp, s-a constatat următoarele:

- materialul de pe terasamentul strazilor neastfătate (macadamul) a fost antrenat de ploi creând mari denivelări de terasament, formându-se adâncituri (ogase) în carosabil cu adâncime de până la 20cm, în unele locuri devenind nep practicabile circulației auto.

- | | |
|-----------------------------------|----------------------------------|
| In orasul Horezu: strazile: | 1. 9 Mai 1877(Ceausu)= 1,2 Km; |
| | 2. Parcului = 0,200 km; |
| | 3. 1907 = 0,300 Km (Sărsanoala); |
| | 4. Mocănitei = 0,88 Km; |
| | 5. Ulmului = 0,73 Km; |
| In satul Ramești: strazile | 6. Bisericii = 0,150 km; |
| | 7. Grecilor = 0,200 km; |
| | 8. Măgurii = 0,700 km; |
| In satul Romanii de Sus: strazile | 9. Cârjeu = 0,800 km; |
| | 10. Fagului = 1,1 km; |
| | 11. Stejarului = 0,800 km; |
| In satul Romanii de Jos: strazile | 12. Ocolul Silvic = 0,300 km; |
| In satul Ursani: strazile | 13. Aricești = 0,95 km; |
| | 14. Valea Ursului = 1,800 km; |
| In satul Tanasești: strazile | 15. Culmea Dealului = 0,95 km; |
| | 16. Plaiului = 0,85km; |
| | 17. Intrarea Dutulescu = 0,200km |

18. De asemenea drumul comunal DC 147 A "Lunga" spre Varful lui Roman pe o lungime de peste 11km a fost afectat urmare a ploilor torentiale cazute, erodand malurile si infrastructura acestuia, instabilitatile de teren de la km6+200 si km 6+400 accentuandu-se.

Se impune de urgenta, monitorizarea in continuare, aducerea la forma initiala(reprofilarea), reconstructia tuturor obiectivelor afectate si punerea in siguranta a acestor strazi pentru circulatie.

Drept pentru care s-a incheiat prezentul proces verbal de constatare, atasand si cateva poze de pe teren.

Comisia,

Vicepresedintele CLSU -- ~~Ogrezeanu Gheorghe~~

Cons. Sup. SVSU -- ~~Pusolu Adrian~~

JUDEȚUL VÂLCEA
PRIMĂRIA ORASULUI HOREZU
Nr. 10288 din 11.05.2022

PROCES VERBAL
privind constatarea și evaluarea pagubelor produse în urma fenomenelor
hidrometeorologice periculoase
în orașul HOREZU, încheiat astăzi 11.05.2022

Comisia constituita din: Radu Foră Liviu - Institutia Prefectului - Județul Vâlcea, Lt. col. Radulescu Robert - ISU Valcea și Bulacu Ion - Consiliul Județean Vâlcea, împreună cu Viceprimarul orasului HOREZU - dl. OGREZEANU Gheorghe și Pușoiu Adrian - consilier superior SVSU, în baza raportului operativ al primăriei orasului HOREZU nr. 9368 din 28.04.2022, înregistrat la Instituția Prefectului cu nr. 5708 din 28.04.2022, ne-am deplasat azi, 11.05.2022 pe teren, pentru a verifica aspectele semnalate de către Primăria orasului HOREZU, în legătură cu efectele fenomenelor hidrometeorologice periculoase înregistrate pe raza localității, în perioada 27-28.04.2022, unde am constatat următoarele:

1. Pe drumul Lunga spre Vârful lui Roman - DC 147A s-au observat *in doua zone, instabilitati de teren*, situate respectiv la *KM 6+200*, avand o lățime aproximativă de 30m, de-a lungul drumului și o lungime de peste 100m pe versant, și la *Km 6+400*, avand o lățime aproximativă de 30m, de-a lungul drumului și o lungime de peste 200m pe versant, punand in pericol platforma drumului și circulația rutieră. Menționăm că instabilitățile produse au rupt și antrenat un parapet de pod transversal (de scurgere a apelor pluviale) din beton, deplasându-l pe o distanță de aproximativ 10m;

Scurgerea apelor pluviale provenite de pe versanți au condus la afectarea platformei drumului comunal DC 147 A, pe o lungime de cca. 7 km, creându-se fâgașe proeminente care influențate de circulația intensă a mijloacelor de transport materiale pentru execuția lucrărilor la obiectivul "Reabilitarea și punerea în siguranță a DC 147A, afectate în urma calamităților din perioada 11-12 iunie 2021 în orașul Horezu, județul Valcea" au accentuat semnificativ suprastructura drumului.

Datorita erodării bazei terasamentului drumului DC 147A de către apele pârâului ce se scurg pe lângă acesta, au fost deteriorați parapetii de protecție din beton pe o lungime de cca. 1,5 km, fapt ce pot pune în pericol circulația rutiera în zonă;

Comisia recomandă următoarele:

- Efectuarea unor studii de specialitate care să stabilească soluțiile tehnice pentru punerea în siguranță a zonelor afectate;
- Semnalizarea rutieră corespunzătoare a zonelor, dacă situația o impune;
- Monitorizarea zonei afectate, de către C.L.S.U. HOREZU.

Prezentul proces verbal s-a încheiat astăzi, 11.05.2022, în 4 exemplare.

Comisia:

Răduț Fota Liviu

Lt. col. Rădulescu Robert


Bulacu Ion



Oghezeanu Gheorghe

Puscov Adrian

JUDEȚUL VÂLCEA
PRIMĂRIA ORAȘULUI HOREZU
Nr. 12001 din 03.06.2022



SERVICIUL MONITORIZARE SERVICII DECONCENTRATE
D-nei/D-lui LAURENȚIU PAPA, șef serviciu
Verificare, clarificare și măsuri. Termen
Data 06.05.2022 Semnătura [Signature]

PROCES VERBAL

privind constatarea și evaluarea pagubelor produse de
fenomenele hidrometeorologice periculoase înregistrate pe raza orașului
Horezu în perioada 29-30.05.2022
încheiat astăzi 03.06.2022

Comisia constituită din: Laurențiu Papa – Instituția Prefectului județului Vâlcea, lt. col. Robert Rădulescu – Inspectoratul pentru Situații de Urgență Vâlcea, Roșianu Gheorghe – Sistemul de Gospodărire a Apelor Vâlcea, împreună cu domnul Ogrezeanu Gheorghe – viceprimarul orașului Horezu și domnul Pușolu Adrian – șef SVSU Horezu, în baza Ordinului Prefectului nr. 110 din 09.02.2022 și a adresei Primăriei orașului Horezu nr. 11776 din 31.05.2022, ne-am deplasat astăzi 03.06.2022, pe teren, pentru a verifica aspectele semnalate de către Primăria orașului Horezu în legătură cu efectele fenomenelor hidrometeorologice periculoase produse pe raza localității în perioada de 29-30.05.2022, constatând următoarele:

1. În satul Urșani, apele pluviale provenite de pe versanți, în lipsa pe anumite porțiuni a unui sistem de colectare și dirijare a acestora, au afuiat platforma din balast a drumurilor de interes local Aricești și Valea Ursului, pe mai multe sectoare, ce totalizează o lungime de cca 2,75 km, circulația auto desfășurându-se cu dificultate. Drumurile de interes local în cauză asigură legătura între satul Urșani și satul Tănăsești pentru un număr cca. 62 de gospodării din satele enumerate.

2. În orașul Horezu, apele pluviale provenite de pe versanți, în lipsa unui sistem de colectare și dirijare a acestora, au afuiat platforma din balast a drumurilor de interes local, respectiv străzile Ulmului, Mocăniței, 1907, 9 Mai 1877, Parcului, pe mai multe sectoare, pe o lungime ce totalizează cca. 3,30 km, circulația auto desfășurându-se cu dificultate. Drumul în cauză asigură accesul în această zonă a orașului pentru gospodăriile adiacente acestor străzi.

3. În satul Romanii de Sus, apele pluviale provenite de pe versanți, în lipsa unui sistem de colectare și dirijare a acestora, au afuiat platforma din balast a drumurilor de interes local - Strada Fagului + Strada Cârjeu, pe sectorul Sub Iepura, respectiv sectorul amonte fam. Apozanu, pe o lungime de cca. 1,9 km, circulația auto desfășurându-se cu dificultate. Strada Fagului

asigură legătura între satul Râmești și satul Romanii de Sus pentru gospodăriile din zonă

4. În satul Tănăsești, apele pluviale provenite de pe versanți, în lipsa unui sistem de colectare și dirijare a acestora, au afuiat platforma din balast a drumurilor de interes local – Străzile Culmea Dealului, Plaiului, Intrarea Duțulescu, pe mai multe sectoare, pe o lungime de cca. 2,0 km, circulația auto desfășurându-se cu dificultate.

5. Pe DC 147 A , Lunga – Spre Vârful lui Roman, s-au accentuat degradările terasamentului drumului la pozițiile kilometrice 6+200, respectiv 6+400, evidențiate în procesul verbal de constatare întocmit de specialiști CJSU în data de 11.05.2022 (înregistrat cu nr. 10288/11.05.2022).

Apele provenite de pe versanți au afectat platforma drumului comunal DC 147 A, cu afectarea circulației auto spre Vârful lui Roman.

În perimetrele indicate, materialul de pe terasamentul drumurilor a fost antrenat de apele pluviale, formându-se adâncituri (ogașe) în carosabil, cu afectarea circulației auto.

Comisia recomandă următoarele:

- Efectuarea unor studii de specialitate care să stabilească soluțiile tehnice pentru punerea în siguranță a zonelor afectate;
- Semnalizarea rutieră corespunzătoare a sectoarelor de drum afectate dacă situația o impune;
- Monitorizarea zonelor afectate de către C.L.S.U. Horezu.

Prezentul proces verbal a fost încheiat astăzi, 03.06.2022, în 4 exemplare.

Comisia:

Laurențiu Papa

Lt. col. Robert Rădulescu

Gheorghe Roșianu



Primar,
Sărdărescu Nicolae

Șef SVSU,
Adrian Pușoiu