

SERVICIUL MONITORIZARE SERVICII DECONCENTRATE
D-nei/D-lui Adrian Ciucă, șef serviciu
Verificare, clarificare și măsuri. Termen _____
Data 24. MAR 2022, Semnătura [Signature]

INSTITUTIA PREFECTULUI
JUDEȚUL VÂLCEA
REGISTRATURA
Nr. 4111 din 24.03.2022



PRIMĂRIA COMUNEI MALAIA
JUDEȚUL VÂLCEA
Sat Malaia, Str. Podul Șipotului Nr.15
Tel. 0250/866899, fax /0374202640
Cod poștal 247335
Cod Fiscal 2989686
E-mail: malaia@vl.e-adm.ro



Nr 1941 din 17.03.2022

Către ,

PREFECTURA RM. VALCEA
CONSILIUL JUDETEAN VALCEA
ISUJ VÂLCEA
SISTEMUL DE GOSPODĂRIRE A APELOR VÂLCEA

RAPORT OPERATIV NR. 1
(din data 14./17.03.2022)

Privind evenimentele produse în perioada de 14/17.03.2022, în comuna Malaia

1. Modul în care s-a produs fenomenul hidrometeorologic periculos:
Având în vedere fenomenele hidrometeorologice din ultima perioada si atentionarea hidrologică pentru fenomene periculoase , (ploi torențiale torenți,ninsori insemnate cantitativ, pâraie, viituri, posibile inundații locale și depășiri ale cotelor de aparare, creșteri debite, scurgeri pe versanți).

2. Situația pagubelor produse (estimativ-fizic):

Nr. crt.	Bazin hidrografic, municipiul, orasul, comuna/localități aparținătoare	Curs de apă pe fiecare comună și localitate aparținătoare	Obiective afectate	Cauzele afectării pe fiecare localitate în parte
1	Sat Malaia Codul Siruta 171030	Paraul Valea Grotului	-captare apă Brădet infundata cu aluviuni, str Bradet ,nr 68,com Malaia,jud Valcea. -apa a erodat structura digurilor existand pericolul de surpare	Precipitații abundente, viituri
		Paraul Valea Satului	Apa a erodat structura digurilor existand pericolul de surpare	Precipitații abundente, viituri

2	Sat Săliștea Codul Siruta 171058	Paraul Sasa	Captare apă satul Săliștea deteriorata si infundata cu aluviuni	Precipitații abundente, viituri
---	-------------------------------------	-------------	---	------------------------------------

3. Măsurile luate de catre structurile implicate în gestionarea situațiilor de urgență generate de riscurile specifice:

- Primarul comunei Malaia a convocat CLSU și a asigurat permanența în cadrul primăriei;
- A avertizat instituțiile publice locale, operatorii economici și populația din zonele cu risc la inundații;
- Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgență monitorizează cursurile râurilor și supraveghează podurile și podețele;
- CLSU Malaia acționează cu personal SVSU pentru limitarea efectelor fenomenelor hidrometeorologice periculoase.

4. Mentionam ca deteriorarea obiectivelor afectate a inceput cu mult timp inainte si se accentueaza an de an cu fiecare fenomen hidrometeorologic aparut.

PREȘEDINTELE CLSU,
COMUNA MALAIA
DINCOLESCU GHEORGHE



SEF SVSU MALAIA,

PREDOI ELENA

[Handwritten signature]

PRIMĂRIA COMUNEI MALAIA

Nr. 2185/24.03.2022

NOTĂ DE CONSTATARE

Încheiată astăzi 24.03.2022

Comisia constituită din:

[redacted] - Instituția Prefectului Vâlcea;

[redacted] - Consiliul Județean Vâlcea;

[redacted] - S.G.A. Valcea;

[redacted] - Inspectoratul Județean pentru Situații de Urgență,

în prezența domnului Gheorghe Dinculescu - primarul comunei Malaia și a domnului Plavitu Petrica - viceprimarul comunei Malaia, în baza Ordinului Prefectului nr. 110 din 09.02.2022, am procedat la verificarea aspectelor sesizate în adresa Primăriei comunei Malaia nr. 1974 din 18.03.2022, Raportul Operativ nr. 1, având nr. 1941 din 17.03.2022, înregistrată la Instituția Prefectului cu nr. 3892 din 21.03.2022 și la Consiliul Județean Valcea cu nr. 5384 din 21.03.2022, constatând următoarele:

1. În satul Malaia, pârâul Valea Grotului, apele provenite de pe versanții din apropiere, coroborate cu viitura produsă pe pârâul cu același nume, au afectat sistemul de captare apă potabilă " Brădeț - Valea Grotului ", impunându-se lucrări de refacere în siguranță acestuia, întrucât acest fenomen s-a accentuat în ultima perioadă și există riscul ca localitatea să rămână fără apă menajeră.

2. În satul Săliștea, pârâul Sașa, apele provenite de pe versanții din apropiere, coroborate cu viitura produsă pe pârâul cu același nume, au afectat sistemul de captare apă menajeră "Săliștea", colmatându-l, impunându-se lucrări de refacere și punere în siguranță a acestuia.

3. În satul Malaia, pe pâraiele Valea Satului și Valea Grotului, viiturile produse pe cele două cursuri de apă, coroborate cu scurgerile de pe versanți, au afectat digurile de protecție pe mai multe sectoare, fiind puse în pericol platformele drumurilor de interes local (strada Brădeț, strada Valea Satului) și gospodăriile populației, impunându-se lucrări de refacere a obiectivelor afectate și punere în siguranță a acestora, deoarece acest fenomen s-a accentuat în ultima perioadă.

Comisia recomandă:

- efectuarea unor studii de specialitate (expertize tehnice) care sa stabilească soluțiile tehnice ce trebuie luate în considerare pentru punerea în siguranță a zonelor afectate;
- monitorizarea zonelor afectate de către C.L.S.U. Malaia, mai ales în perioadele cu precipitații abundente, pentru a se dispune dacă situația o impune, măsuri de protecție a populației și a bunurilor deținute de aceasta,
- semnalizarea rutieră corespunzătoare.

Prezenta notă de constatare s-a întocmit în 5 exemplare.


Membrii comisiei

Octavian Dragu - I.P. Vâlcea

Ion Bulacu - C.J. Vâlcea

Mr. Balan Adrian Marian - I.S.U. VL.

Popescu Florin - S.G.A. Valcea,



Primar

Gheorghe Dinculescu

Viceprimar.

Plavitu Petrica