

PRIMARIA COMUNEI POPESTI
JUDEȚUL VÂLCEA
NR 3036/30.05.2022

Către, Instituția Prefectului VALCEA , SGA VALCEA , ISU VALCEA

Privind evenimentele produse în zilele de 28-30.05.2022 în comuna Popești

1. Modul în care s-a produs fenomenul hidrometeorologic periculos:

Urmare a precipitațiilor torențiale înregistrate în perioada 28-30.05.2022, s-a produs accentuarea prăbușirii platformei drumului satesc, din satul Popești, în dreptul podului „La Nicu Toma”(La Balteanca), a fost afectată construcția cât și erodarea malurilor de susținere a podului numit „La Nicu Toma”(La Balteanca) și degradarea mai multor platforme-drum satesc- din comuna Popești.

RAPORT OPERATIV NR. 4

2. Situația pagubelor produse (estimativ-fizic):

Nr. crt.	Bazin hidrografic, municipiul, orasul, comuna/localitati apartinătoare	Curs de apă pe fiecare comună și localitate aparținătoare	Obiective afectate	U.M.	Fizic	Cauzele afectării pe fiecare localitate în parte
	Comuna Popești Codul Siruta 172377 -Satul Popești Codul Siruta 172386		-pod (agravare situație Pod „La Nicu Toma- La Balteanca) -strazi	Nr. Km.	1 0,50	 -Precipitații abundente -seurgeri de pe versanti, viituri rapide
	- Satul Daesti Codul Siruta 172402	-.....	-strazi	km	0.5	-Precipitații abundente ,viituri rapide
	- Satul Curtea Codul Siruta 172395		-strazi	km	0.5	-Precipitații abundente ,viituri rapide
	- Satul Valea Caselor Codul Siruta 172448		-strazi	km	0.3	-Precipitații abundente ,viituri rapide
	- Satul Urși Codul Siruta 172439		-strazi	km	0.5	-Precipitații abundente ,viituri rapide
	TOTAL JUDEȚ - 1 UAT POPESTI LOCALITĂȚI 5(CINCI)		-poduri -strazi	Nr. Km.	1 1.3	

5. Măsurile luate de către structurile implicate în gestionarea situațiilor de urgență generate de riscurile specifice:


- Primarul comunei Popești a convocat CLSU și a asigurat permanența în cadrul primăriei;
- A avertizat instituțiile publice locale, operatorii economici și populația din zonele cu risc la inundații;
- Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgență monitorizează cursurile râurilor și supraveghează podurile și podetele;
- CLSU Popești acționează cu personal SVSU pentru limitarea efectelor fenomenelor hidrometeorologice periculoase;

PREȘEDINTELE CLSU
COMUNA POPEȘTI

PRIMAR
MAGURA AURORA

Înlocuitor,
Sef SVSU


Dăuș Maria Denisa



ROMÂNIA
PRIMĂRIA COMUNEI POPEȘTI
SAT MEIENI, COMUNA POPEȘTI
JUDEȚUL VÂLCEA
TELEFON:0250/764552; FAX:0250/764552
e-mail: primariapopestivl@yahoo.com



Nr. 3037 din 30.05.2022




CĂTRE:

INSTITUTIA PREFECTULUI VALCEA
COMITETUL JUDEȚEAN PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ VALCEA
SISTEMUL DE GOSPODĂRIRE A APELOR VALCEA

Prin prezenta va transmitem procesul verbal al sedinței CLSU și raportul operativ, pentru obiectivele afectate de precipitațiile abundente din perioada 28.05.2023-05.2022.

Primar,
Magura/Aurora



Sef S.V.S.U.,


Buga Maria Denisa



SERVICIUL MONITORIZARE SERVICII DECONCENTRATE
D-nei/D-lui LAURENȚIU PATRA, șef serviciu
Verificare, clarificare și măsuri. Termen _____
Data 30.05.2022, Semnătura [Signature]

DL Foto
30.05.2022

JUDEȚUL VÂLCEA
PRIMĂRIA COMUNEI POPEȘTI



PROCES VERBAL

privind constatarea pagubelor produse în urma
fenomenelor meteorologice periculoase produse în perioada 28-30.05.2022 în comuna POPEȘTI,
încheiat astăzi 31.05.2022

Handwritten notes:
L. Fota +
H. D. Drăgă
02.06.2022

Comisia constituită din: Fota Liviu - Instituția Prefectului - Județul Vâlcea, Berbecel Adrian - Consiliul Județean Valcea, și lt.col. Radulescu Robert - ISUJ Vâlcea, împreună cu primarul comunei POPEȘTI - dna Magura Aurora, în baza Ordinului Prefectului nr. 110 din 09.02.2022 și a raportului operativ al Primăriei comunei POPEȘTI nr. 3037 din 30.05.2022 înregistrat la Instituția Prefectului cu nr. 7180 din 26.05.2022 și 7177 din 30.05.2022, ne-am deplasat azi, 31.05.2022 pe teren, pentru a verifica aspectele semnalate de către Primăria comunei POPEȘTI, în legătura cu efectele fenomenelor meteorologice periculoase produse în perioada 28-30.05.2022 pe raza localității, unde am constatat următoarele :

1. În urma precipitațiilor abundente din această perioadă, au fost afectate următoarele:
 - În satul Popești, în punctul "la Nicu Toma- La Bălțeanca", la podul ce traversează pârâul Valea Mare, aval de acesta se observă o accentuare a eroziunii malului drept ce a dus la afuierea culeei podului cât și a pragului de fund al acestuia. Acest obiectiv este singura cale de acces către satul Popești unde găsim amplasate aproximativ 60 de gospodării și cimitirul parohiei Popești.
Prin H.G. 992/2021 au fost finanțate lucrări de refacere și punere în siguranță a obiectivului respectiv, până în prezent executându-se un prag de colmatare și lucrări de apărări de mal din gabioane.
 - În satul Dăești, pe drumul sătesc La Safta, a fost afectată pe o lungime de cca 0,5 km platforma din balast a drumului ;
 - În satul Curtea, pe drumul sătesc Ivănești, a fost afectată pe o lungime de cca 0,5 km platforma din balast a drumului ;
 - În satul Valea Caselor, pe drumul sătesc Valea Caselor, a fost afectată pe o lungime de cca 0,3 km platforma din balast;

Totodată, s-a constatat că scurgerea apelor necontrolată de pe versanți a afectat platforma drumurilor, din cauza lipsei șanțurilor și rigolelor. Pentru a evita producerea unor astfel de fenomene, sunt necesare lucrări de amenajare a unor șanțuri sau rigole pentru a prelua și dirija apele pluviale către emisar.

De asemenea comisia recomandă continuarea lucrărilor de punere în siguranță a podului "la Nicu Toma- La Bălțeanca" conform proiectului tehnic existent.

Comisia recomandă următoarele:

- Punerea în siguranță a zonelor afectate, unde situația o impune prin executarea unor lucrări specifice;
- Semnalizarea rutieră corespunzătoare a zonelor, dacă situația o impune;
- Monitorizarea zonelor afectate, de către C.L.S.U. POPEȘTI.

Prezentul proces verbal s-a încheiat azi, 31.05.2022, în 4 exemplare.

Comisia:

Fota Liviu

Berbecel Adrian

Rădulescu Robert

Primar
Măgură Aurora

